

其他需要说明的事项

1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

本项目环境保护设施设计单位为广州宏阳建筑工程有限公司。

广州市番禺区何贤纪念医院已落实了环评文件中关于环境保护设施投资的概算。

1.2 施工简况

本项目环境保护设施施工单位为广州宏阳建筑工程有限公司，落实了环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。

1.3 验收过程简况

建设项目竣工时间：2018 年 8 月

验收工作启动时间：2019 年 3 月

自主验收方式：验收报告委托浙江建安检测研究院有限公司编制。

验收监测报告表完成时间：2019 年 6 月

提出验收意见的方式和时间：邀请验收监测报告（表）编制单位、技术专家成立验收工作组，2019 年 6 月 28 日

验收意见的结论：同意通过竣工环境保护验收。

1.4 公众反馈意见及处理情况

建设项目验收期间未收到过公众反馈意见或投诉。

2 其他环境保护措施的落实情况

制度措施落实情况

（1）环保组织机构及规章制度

成立了辐射防护工作领导小组。制定的管理制度有：《DSA 设备使用制度》、《放射诊疗设备防护安全操作规程》、《岗位责任制度》、《放射安全防护制度》、《放射科设备安全保卫和使用制度》、《使用和维修台账管理制度》、《放射工作人员职业健康管理制度》。各项管理制度、操作规程、应急预案等已张贴在工作场所墙上。

(2) 环境风险防范措施

广州市番禺区何贤纪念医院制定了《番禺区何贤纪念医院辐射事件应急处理预案》，内容包括：

(1) 总则；(2) 辐射事件应急处理的组织机构与职责；(3) 辐射事件的预防；(4) 辐射事件的处理；(5) 放射性事件应急处理程序；(6) 辐射事件的报告；(7) 辐射事件原因调查与总结。

(3) 环境监测计划

每年邀请第三方机构进行 1 次辐射工作场所的辐射监测工作，并编写检测报告，检测方式：委托检测。监测工况：在各射线装置正常工作工况条件下进行监测。监测因子：各射线装置工作场所周围剂量当量率。监测频次：1 次/年。